


ПРОМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС



Обследование подводной части строящихся опор и судоходных пролетов моста через р.Ангара, 2010 г.



Подготовка гидролокатора для обследования подводной части строящейся опоры



Неубранный грунт в районе строящейся опоры



Ликвидация аварии на строящейся опоре обнаруженной с помощью гидролокатора.